

Byavandringen den 19 februari 2009

- Synpunkter och förslag från Vitemölle Lejeförenings styrelse
- Kommunens svar (kursiverat) vad gäller ansvariga och åtgärder

1. Garnhängevägen. Asfalteringen är på ett antal ställen sönderkörd och behöver lagas

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

2. Strandängen söder Mölleån. Här finns stora mängder sly som behöver rensas bort

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

3. Bommen på Garnhängevägen vid Möllebacken. Har inte använts på många år och håller på att rosta bort. Bör avlägsnas. Finns f.ö. en liknande oanvänd bom snett emot Badhotellet

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

4. Parkeringsplatsen vid Naturreservatet. Saknar belysning. Samma gäller stigen till de två hus som ligger i backen upp från parkeringsplatsen. Belysning bör installeras

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

5. Vinteruppläggning av båtar vid hamnen. Kommunen bör besluta att nummernmärkning av båtarna skall vara obligatorisk och att båtarna annars bortforslas. De stora båtar som nu ligger upplagda året om på planen söder om hamnen bör diskuteras.

Ansvarig: Hamnkontoret tel 0414 – 81 92 06. Hamnchef Jan Lundmark

6. Avstjälpningsplats vid Norra Hamnarmen. Vid ombyggnad av slipen i hamnen dumpades en stor mängd betongblock och sten vid norra hamnarmens fäste vid Posthuset. Dessa bör åtgärdas/bortforslas.

Ansvarig: Hamnkontoret tel 0414 – 81 92 06. Hamnchef Jan Lundmark

7. Kåsorna i hamnen. Dessa håller på att raseras och bör återställas till ursprungligt skick. Något för Kulturhamnsprojektet?

Ansvarig: Hamnkontoret tel 0414 – 81 92 06. Hamnchef Jan Lundmark

8. Hinder/telefonstolpar utmed Tittutvägen. Dessa är utlagda utmed Tittutvägens östra sida, mellan Vitemölla och Kiviks kapell, för att hindra infart på strandängen. Majoritetet av stolparna håller nu på ruttna bort och bör bytas ut.

Stolparna ligger på vägföreningens strandmark

9. Stängsel/taggtråd utmed Tittutvägen. På samma vägsträckning som punkt 8 finns på Tittutvägens västra sida stängsel /taggtråd som delvis är i mycket dåligt skick och bitvis är raserat. Eftersom de inte fyller någon funktion och dessutom kan vara farliga för gående bör de tas bort.

Stängslet ligger på privat mark (Axels Tivoli). Markägaren och Länsstyrelsen (Natura 2000 område) kontaktas av Lejeföreningen för beslut om borttagande av stängslet.

10. Spångad stig på backen mot marknadsplatsen. Denna spångade stig från Tittutvägen till marknadsplatsen är inte underhållen och är nu så sönderrutten att den är obrukbar. Bör avlägsnas

Länsstyrelsen och markägaren – samma som ovan punkt 9.

11. Råkor på Furet. Kolonin av råkor, som håller till i de stora träden på Furet, har nu nått en sådan mängd att de utgör ett miljöproblem. Skyddsavskjutning bör ske.

Anmärkning till punkt 11: Skyddsavskjutning måste göras även av vuxna fåglar, och under tiden de påbörjar sin häckningsperiod.

Redan nu sker nämligen varje vår en skydds jakt på råkorna genom att kommunjägaren skjuter ungarna (de serveras sedan som bekant på Hammenhögs Gästis). Detta har hittills inte medfört någon som helst märkbar minskning av de sanitära problemen, vare sig det gäller oljudet eller spillningen. Påfyllning av fåglar sker gissningsvis från andra kolonier. Dessutom sker den nuvarande ungfågeljakten strax innan råkorna i alla fall åter skall lämna sina bon och leva sitt därefter sedvanliga strykarliv, och jakten är därför i det närmaste meningslös. Då har vi ju redan haft de sanitära problemen under tiden februari till och med början juni.

Kanske någon bofast med vapenlicens kunde bli "adjungerad kommunjägare" med lämplig utbildning från kommunens sida? För man vet ju inte riktigt när fåglarna dyker upp, och de håller sig kanske borta just när jägaren är här, och därför blir en sådan skydds jakt inte heller helt meningsfull. Det finns några stycken här i närheten som har vapenlicens och som jag tror skulle ha intresse av att hjälpa till ideellt i denna sak.

Ansvarig: Miljö- och hälsoskydds enheten. Chef Bo Selmer 0414 – 81 92 62

12. Bron över Mölleån. Bron är hårt belastad av trafik till och från parkeringsplatsen. Enligt den räkning som gjordes av Stiftelsen Fritidsområden april – november 2008 passerade 45.000 bilar över bron – dubbelt antal om man räknar båda hållen. Bron slits alltså hårt och det märks inte minst på de spikar som nu sticker upp ur de brädor som är brons vägbana. De uppstickande spikarna utgör en risk både för gående, cyklare och bilar. Bör åtgärdas.

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

13. Killan. Förvaltningsansvaret för Killan låg tidigare hos Väg föreningen, men övergick till kommunen tillsammans med vägansvaret. Killan skall hållas i stånd och bör rensas en gång per år.

Ansvarig: Park- och gatuenheten. Chef: Sara Lundström, tel 0414 – 81 92 35

14. Hjärtstart . En sådan apparat bör finnas på en plats som är så frekventerad som Vitmölla hamn och badstrand. Kan kommunen ge Lejeföreningen bidrag för inköp?
Kommunen kan ej ge bidrag till detta. Kommundirektör Staffan Tellman kan tillfrågas om råd.

15. Snöröjning och halkbekämpning. Vid byavandringen påtalades den dåliga halkbekämpningen i Lejets backar (utom Möllebacken)

Vid klagomål ring Svevias jourtelefon 0414 – 14 6 15